
### Gruppe J

### Inhaltsverzeichnis


Art der Störung möte seb nA	Seite
Einspritzanlage L-Jetronic (Kadett-C, Manta-A/B) Anlasser dreht, Motor springt nicht an	J-A-2
Schlechtes Anspringen bei kaltem Motor	J-A-8
Schlechtes Anspringen bei betriebswarmem Motor	J-A-12
Motor springt an und stirbt dann wieder ab	J-A-14
Unrunder Motorleerlauf	J-A-16
Schlechter Motorlauf (Aussetzer, schlechte Gasannahme)	J-A-22
<b>Dieselmotor</b> Unrunder, schüttelnder Motorlauf mit dumpf dröhnenden Geräuschen und sehr starkem Blaurauch	J-B-2
Motoröl im Kühlmittel	J-B-4
Blasenbildung im Ausgleichbehälter und Kühlmittelverlust	J-B-6
Unrunder, schüttelnder Motorlauf mit harten, scharf klingenden Geräuschen, evtl. starkem Blaurauch	J-B-8
Hartes Nageln und Schütteln des Motors	J-B-10
Teillastnageln im unteren Drehzahlbereich	J-B-12
Teillastnageln im mittleren bis oberen Drehzahlbereich	J-B-14
Motor springt nicht an	J-B-16
Geräusche im / am Motor	J-B-18
Motor wird zu heiß	J-B-20
Kontrolleuchte des Glühüberwachers leuchtet nicht auf	J-B-22
Kontrolleuchte des Glühüberwachers leuchtet zu schwach auf	J-B-24
Kontrolleuchte des Glühüberwachers leuchtet zu schnell auf	J-B-26
Schlechter Leerlauf	J-B-28
Drehzahlabnahme	J-B-30
Motor dreht hoch	J-B-32





r s-8-u	Diese <b>jmotor</b> Unrunder, <b>schüttelager Motorlauf mit dumpt</b> drähnenden Geräuschen und sehr starkem Bluurauch
3-010	" Iduation distantial mes
	Motorot im Kühlmittel
	Bissenbildung im Ausgleichbehälter und Kühlmittelverlust -
8-8-1	Unsunder, schütteinder Motoriauf mit harten scharf klingenden Geräuschen, evtl. sterkem Blaurauch
	Härtes Nageln und Schütteln des Motors
ST-8-L :	Teilfastaagein im unteren Drehzahlbereich
	Tellinamageln-im mittleren bis oberen Drehzahlbereich
	Motor springt nicht an
81-8-6	Ger <b>ä</b> usche Im√am Motor
	Motor wird zu heiß
	& Kontrolleirchte des Glühüberwachers leuchtet nicht auf.
	Kontrolleuchts des Glühüberwachers leuchtet zu schneil auf
	Schlechter Everlauf
J-B-30	Drebzahlabnahme
J-B-32	Mole dreht hoch

### EINSPRITZANLAGE L-Jetronic (Kadett-C, Manta-A/B)

### Anlasser dreht - Motor springt nicht an







Zur Prüfung neuen Luftmengenmesser einbauen. Das Luftfilter muß zur Prüfung nicht befestigt werden. Motor starten.


nein

Motor muß anspringen, andernfalls liegt ein mechanischer Defekt oder eine Störung in der Fahrzeugelektrik vor. Drehstromlichtmaschine, Regler, Zündsystem oder schlechte Masse können das Einspritzsystem beeinflussen.

Fortsetzung siehe Seite J-A-7



### Fortsetzung von Seite J-A-4




#### Fortsetzung von Seite J-A-5

Ursache, defekter Luftmengenmesser. Luftmengenmesser ersetzen.



### Schlechtes Anspringen bei kaltem Motor



Steckverbindungen in Ordnung bringen. Wenn notwendig, neue Zündkabel, Entstörstecker, Verteilerkappe usw. verwenden.

Stecker vom Thermozeitschalter und Kaltstartventil abziehen. Kl. 45+46 am Stecker vom Thermozeitschalter verbinden. Kabel 50 an Kl. 30 am Anlasser anhalten. Prüflampe nacheinander an Klemmen Kaltstartventil und Masse. In beiden Fällen muß Prüflampe aufleuchten.

nein

Unterbrechung im Kabelbaum und/ oder Doppelrelais defekt. Fehler suchen mit Hilfe eines Ohmmeters. Siehe Prüfung "Kabelbaum prüfen" auf Seite J-

ja

Thermozeitschalter defekt. Schalter ersetzen.



Prüfung "Kraftstoffsystem prüfen" auf Seite J-

#### Fortsetzung von Seite J-A-8

Kaltstart und Übergangsanreicherung prüfen. Hierzu anderen Temperaturfühler einbauen. Temperaturfühler soll gleiche Temperatur wie das Kühlmittel haben.


(Defekt am Temperaturfühler verursacht schlechtes Anspringen und schlechte Übergänge).

ia


Fehler durch defekten Temperaturfühler verursacht. Neuer Temperaturfühler bleibt eingebaut.


System

J-A-10




# Schlechtes Anspringen bei betriebswarmen Motor





Fehlfunktion ist auf defekten Thermozeitschalterzurückzuführen.Kaltstartventil spritzt bei warmem Motor ab. Thermozeitschalter ersetzen.

### Motor springt an und stirbt dann wieder ab Sichtprüfen, daß alle Kabelbaumstecker, Zündkerzenstecker und Zündleitungen einwandfrei sitzen und keine Undichtigkeiten vorhanden sind. Temperaturfühler II prüfen. Ersatztemperaturfüh ler einbauen. (Wenn nicht vorhanden, Stecker abziehen und im Stecker Klemme 13 und 49 kurzschließen). Motortemperatur muß größer als 40° C sein. Motor starten. Bleibt Motor wieder stehen? Kraftstoffdruck prüfen. Manometer in Kraftstoffleitung zum Kaltstartventil anschließen, Unterdruckschlauch am Druckregler abziehen und verschließen. Motor starten. Kraftstoffdruck muß, solange Anlasser betätigt wird, 300 $\pm$ 20 kPa $(3.0 \pm 0.2 \text{ kp/cm}^2)$ betragen. Fällt Druck unter 200 kPa (2,0 kp/cm²) während des Motorlaufes? Nach Prüfvorgang "Kabelbaum prüfen" Seite Jweiter vorgehen. Speziell Relaiskombination und Luftmengenmesser prüfen.



Temperaturfühler II ersetzen.




Kraftstoffsystem prüfen. Siehe Prüfvorgang "Kraftstoffsystem prüfen" auf Seite J-

Gemäß Prüfvorgang "Anlasser dreht — Motor springt nicht an" auf Seite J-A-2 beginnend mit "Stecker vom Einspritzventil abziehen" Prüfung fortsetzen.


### Unrunder Motorlauf/Motorleerlauf Zwischen Luftmengenmesser und Zylinderkopf Undichtheiten ermitteln. Dazu Preßluft ins Saugrohr (max. 50 kPa, 0,5 atü) blasen und mit Seifennein lauge alle Verbindungsstellen absprühen. Korrekten Sitz von Zylinderkopfhaube und Ölmeßstab prüfen. Ist Dichtheit vorhanden? ja Prüfen bei laufendem Motor, ob alle Steckverbindungen und Kabelbaumstecker einwandfrei sitzen. Evtl. Veränderungen der Leerlaufdrehzahl beachten. Gasgestänge prüfen. Drosselklappe muß richtig nein. eingestellt sein. nein Zündkerzen prüfen. Ist Zündkerze einwandfrei?

Fortsetzung siehe Seite J-A-18


nein




### Fortsetzung von Seite J-A-16 Prüfen ob Schließwinkel, Zündzeitpunkt und Aus-Gemäß Spezifikationen einstellen, nein regelbereich des Zündverteilers den Spezifikatiodefekte Teile ersetzen. nen entspricht. System OK nein Nacheinander bei Leerlaufdrehzahi alle Zünd-Defektes Zündkabel und/oder Zündkerzenstecker abziehen und Funkenbild beurteinein verteilerkappe ersetzen. len. (Balanceprüfung). Zündfunke überall OK? System OK nein Kompressionsprüfung durchführen. Drehzahl muß bei Balanceprüfung wesentlich ab-Ist Kompression aller Zylinder in nein fallen. Ordnung? ja Zündkerze des betreffenden Zylinders, dessen Drehzahl nicht / oder nur geringfügig abfällt, ersetzen. Fällt Drehzahl bei Balanceprüfung jetzt ab? System Fortsetzung siehe Seite J-A-20



# Fortsetzung von Seite J-A-18 Leerlauf- und CO-Einstellung gemäß Anweisung im Werkstatt-Handbuch durchführen. Ist Leerlauf weiterhin unkonstant? Kraftstoffleitung zum Kaltstartventil mit Quetschklemme abklemmen. Ist Leerlauf weiterhin unkonstant? Temperaturfühler II prüfen. Kabelbaumstecker abziehen und Klemmen 13 und 49 im Stecker kurzschließen. Motor starten. Ist Leerlauf weiterhin unkonstant? Beide Adapter mit Einspritzventilen vom Saugrohr abschrauben. Stecker vom Luftmengenmesser abziehen und im Stecker Klemmen 36 und 39 kurzschließen. Zündung einschalten. Kraftstoffsystem steht unter Druck. Alle Ventile auf Dichtheit prü-Prüfung gemäß Anweisung "Anlasser dreht – Motor springt nicht an" auf Seite J-A-2 Mit "Kraftstoffdruck prüfen" beginnen.



# Schlechter Motorlauf (Aussetzer, schlechte Gasannahme) Prüfen, ob Schließwinkel, Zündzeitpunkt und Zündausregelbereich den Spezifikationen entnein sprechen. Sichtprüfen, daß alle Kabelbaumstecker, Zünd kerzenstecker und Zündleitungen des Einspritzsystems einwandfrei sitzen. nein Gasgestänge prüfen. Drosselklappe muß richtig eingestellt sein. Bei betriebswarmem Motor Stecker vom Temperaturfühler II abziehen und im Stecker beide Klemmen 13 und 49 kurzschließen. nein Ist Motorlauf beim Gasgeben weiterhin unkonstant? Fortsetzung siehe Seite J-A-24



#### Fortsetzung von Seite J-A-22

Manometer in Kraftstoffdruckleitung zum Kaltstartventil montieren. Mit entsprechendem Druckschlauch Manometer verlängern, so daß der Kraftstoffdruck im Fahrgastraum registriert werden kann. Klemme 36 und 39 im Stecker "Luftmengenmesser" kurzschließen. Zündung einschalten. Kraftstoffpumpe arbeitet und Druck muß 300 ± 20 kPa (3,0 ± 0,2 kp/cm²) betragen. Wird Kraftstoffdruck erreicht?

Fahrzeug mit wechselnden Belastungen fahren. Kraftstoffdruck darf in einem Bereich von 250 bis 300 kPa (30 kg/cm²) variieren: 250 kPa (2,5 kp/cm²) im Schub aus hohen Drehzahlen; 300 kPa bei Vollastbeschleunigung.

Wird entsprechender Kraftstoffdruck erreicht?


Ursache liegt im mechanischen Bereich, wie Ventilspiel, Zündzeitpunkt, Steuerzeit, Auspuffanlage


nein

Siehe Prüfvorgang "Kraftstoffsystem prüfen" Seite J-


#### DIESELMOTOR

Unrunder, schüttelnder Motorlauf mit dumpfdröhnendem Geräusch und sehr starkem Blaurauch







### Motoröl im Kühlmittel




### Blasenbildung im Ausgleichbehälter und Kühlmittelverlust




### Unrunder, schüttelnder Motorlauf mit harten, scharf klingenden Geräuschen, evtl. starkem Blaurauch







### Hartes Nageln und Schütteln des Motors




### Teillastnageln im unteren Drehzahlbereich




### Teillastnageln im mittleren bis oberen Drehzahlbereich




### Motor springt nicht an



## Kontrolleuchte des Glühüberwachers leuchtet zu schnell auf




## Schlechter Leerlauf




### Drehzahlabnahme


Motor erreicht Abregeldrehzahl nicht




### Motor dreht hoch





## Leistungsmangel






## Hoher Ölverbrauch







System OK

# Motor springt nicht an und stößt schwarzen Auspuffqualm aus





### **Klopfen**







System OK

System OK

#### Rauch





#### Motor läßt sich nicht abstellen

